

FÉNYVÉTERESZTŐ, SÖTÉTÍTŐ- ÉS VITRÁZSÚGÖGÖNYÖKHÖZ

A legkíméletesebb megoldás a vegyi tisztítás, amennyiben ez nem illik módunkban, tartasuk be a következő szabályokat: • A függönyöket mindig elkülönítve mosso, ha a gépi mosás megengedett, ügyeljén arra, hogy a dob ne legyen teljesen tele! • Az esetleges fém, műanyag díktársaikat (karikákat, csipeszeket, görgőket), ami leválasztható, távolítsa el! • A függönyök nagyon kíméletes mosása érdekében használjon mosószódat, vagy pl. nagyméretű pánahuzatot! • Kevés klórmentes mosószert és öblítőt használjon! • Kímélő, 30°C-ra melegítő, centrifugálás nélküli programot válasszon! • A függönyt felrakás előtt javasolt kivászní: Ezáltal kivétel a gyűrt felület anyag. • A függöny fájánuesen kell kivászní, és dtvasolt állapothoz a kamrisra telenni. • A gyűrt anyagot meg kell vdrni a felles szádradsi, csak utána rakható fel a kamrisra! • Ne használjon fehérítőt! • A szárítási szobahőmérsékleten végezze és tartsa távol a sugrózó hőtől! • Természetes szálát (pl. pamut, bambusz) tartalmazó anyagok és dimout anyagok felhasználásakor – 5% zsugorodás előfordulhat! • Természetes szálát tartalmazó anyagok vrrás előtti beavatdása szükséges!

Függönyknhál qianlott az alábbi tisztítási mód,
ettől eltérő tisztítás a négyzetekben kerül jelölésre:

**Mosási eljárás**

- 30° 30°C-os max. hőmérséklet
- 30° 30°C-os max. hőmérséklet, nagyon kíméletes kezelés
- Nedves kezelés tilos! (zártság, mosás, öblítés)

Fehértési eljárás

- Fehéríteti tilos!

Dobos szárítási eljárás

- Szárítás kímélőbb programmal (alacsonyabb hőmérséklet)
- Dobos szárítás tilos!
- Szárítógépi szárítástól tilos!

Természetes szárítási eljárás

- Függesztve csapogeltve szárítandó (centrifugálás után)
- Függesztve csapogeltve szárítandó (centrifugálás nélkül)

Természetes szárítási eljárás

- Fekeltánu csapogeltve szárítandó (centrifugálás nélkül)
- Függőlegesen, csapogeltve szárítandó, centrifugálás és csorvadás nélkül
- Árnnyékban függesztve szárítandó

Vasalási eljárás

- Vasalás 150°C-os talphőmérsékletű vasalóval
- Vasalás 110°C-os vasalóval, gőzölés nélkül
- Nem vasalható!

Vegyi tisztítás (pct/yolac)

- Hivatászerűen végzett vegyiszttítás, szókáros eljárás
- Hivatászerűen végzett vegyiszttítás, kíméletes eljárás
- Vegyi tisztítás nem lehetséges!

FÉNYVÉTERESZTŐ, SÖTÉTÍTŐ- ÉS VITRÁZSÚGÖGÖNYÖKHÖZ

A legkíméletesebb megoldás a vegyi tisztítás, amennyiben ez nem illik módunkban, tartasuk be a következő szabályokat: • A függönyöket mindig elkülönítve mosso, ha a gépi mosás megengedett, ügyeljén arra, hogy a dob ne legyen teljesen tele! • Az esetleges fém, műanyag díktársaikat (karikákat, csipeszeket, görgőket), ami leválasztható, távolítsa el! • A függönyök nagyon kíméletes mosása érdekében használjon mosószódat, vagy pl. nagyméretű pánahuzatot! • Kevés klórmentes mosószert és öblítőt használjon! • Kímélő, 30°C-ra melegítő, centrifugálás nélküli programot válasszon! • A függönyt felrakás előtt javasolt kivászní: Ezáltal kivétel a gyűrt felület anyag. • A függöny fájánuesen kell kivászní, és dtvasolt állapothoz a kamrisra telenni. • A gyűrt anyagot meg kell vdrni a felles szádradsi, csak utána rakható fel a kamrisra! • Ne használjon fehérítőt! • A szárítási szobahőmérsékleten végezze és tartsa távol a sugrózó hőtől! • Természetes szálát (pl. pamut, bambusz) tartalmazó anyagok és dimout anyagok felhasználásakor – 5% zsugorodás előfordulhat! • Természetes szálát tartalmazó anyagok vrrás előtti beavatdása szükséges!

Függönyknhál qianlott az alábbi tisztítási mód,
ettől eltérő tisztítás a négyzetekben kerül jelölésre:

**Mosási eljárás**

- 30° 30°C-os max. hőmérséklet
- 30° 30°C-os max. hőmérséklet, nagyon kíméletes kezelés
- Nedves kezelés tilos! (zártság, mosás, öblítés)

Fehértési eljárás

- Fehéríteti tilos!

Dobos szárítási eljárás

- Szárítás kímélőbb programmal (alacsonyabb hőmérséklet)
- Dobos szárítás tilos!
- Szárítógépi szárítástól tilos!

Természetes szárítási eljárás

- Függesztve csapogeltve szárítandó (centrifugálás után)
- Függesztve csapogeltve szárítandó (centrifugálás nélkül)

Természetes szárítási eljárás

- Fekeltánu csapogeltve szárítandó (centrifugálás nélkül)
- Függőlegesen, csapogeltve szárítandó, centrifugálás és csorvadás nélkül
- Árnnyékban függesztve szárítandó

Vasalási eljárás

- Vasalás 150°C-os talphőmérsékletű vasalóval
- Vasalás 110°C-os vasalóval, gőzölés nélkül
- Nem vasalható!

Vegyi tisztítás (pct/yolac)

- Hivatászerűen végzett vegyiszttítás, szókáros eljárás
- Hivatászerűen végzett vegyiszttítás, kíméletes eljárás
- Vegyi tisztítás nem lehetséges!

FÉNYVÉTERESZTŐ, SÖTÉTÍTŐ- ÉS VITRÁZSÚGÖGÖNYÖKHÖZ

A legkíméletesebb megoldás a vegyi tisztítás, amennyiben ez nem illik módunkban, tartasuk be a következő szabályokat: • A függönyöket mindig elkülönítve mosso, ha a gépi mosás megengedett, ügyeljén arra, hogy a dob ne legyen teljesen tele! • Az esetleges fém, műanyag díktársaikat (karikákat, csipeszeket, görgőket), ami leválasztható, távolítsa el! • A függönyök nagyon kíméletes mosása érdekében használjon mosószódat, vagy pl. nagyméretű pánahuzatot! • Kevés klórmentes mosószert és öblítőt használjon! • Kímélő, 30°C-ra melegítő, centrifugálás nélküli programot válasszon! • A függönyt felrakás előtt javasolt kivászní: Ezáltal kivétel a gyűrt felület anyag. • A függöny fájánuesen kell kivászní, és dtvasolt állapothoz a kamrisra telenni. • A gyűrt anyagot meg kell vdrni a felles szádradsi, csak utána rakható fel a kamrisra! • Ne használjon fehérítőt! • A szárítási szobahőmérsékleten végezze és tartsa távol a sugrózó hőtől! • Természetes szálát (pl. pamut, bambusz) tartalmazó anyagok és dimout anyagok felhasználásakor – 5% zsugorodás előfordulhat! • Természetes szálát tartalmazó anyagok vrrás előtti beavatdása szükséges!

Függönyknhál qianlott az alábbi tisztítási mód,
ettől eltérő tisztítás a négyzetekben kerül jelölésre:

**Mosási eljárás**

- 30° 30°C-os max. hőmérséklet
- 30° 30°C-os max. hőmérséklet, nagyon kíméletes kezelés
- Nedves kezelés tilos! (zártság, mosás, öblítés)

Fehértési eljárás

- Fehéríteti tilos!

Dobos szárítási eljárás

- Szárítás kímélőbb programmal (alacsonyabb hőmérséklet)
- Dobos szárítás tilos!
- Szárítógépi szárítástól tilos!

Természetes szárítási eljárás

- Függesztve csapogeltve szárítandó (centrifugálás után)
- Függesztve csapogeltve szárítandó (centrifugálás nélkül)

Természetes szárítási eljárás

- Fekeltánu csapogeltve szárítandó (centrifugálás nélkül)
- Függőlegesen, csapogeltve szárítandó, centrifugálás és csorvadás nélkül
- Árnnyékban függesztve szárítandó

Vasalási eljárás

- Vasalás 150°C-os talphőmérsékletű vasalóval
- Vasalás 110°C-os vasalóval, gőzölés nélkül
- Nem vasalható!

Vegyi tisztítás (pct/yolac)

- Hivatászerűen végzett vegyiszttítás, szókáros eljárás
- Hivatászerűen végzett vegyiszttítás, kíméletes eljárás
- Vegyi tisztítás nem lehetséges!

FÉNYVÉTERESZTŐ, SÖTÉTÍTŐ- ÉS VITRÁZSÚGÖGÖNYÖKHÖZ

A legkíméletesebb megoldás a vegyi tisztítás, amennyiben ez nem illik módunkban, tartasuk be a következő szabályokat: • A függönyöket mindig elkülönítve mosso, ha a gépi mosás megengedett, ügyeljén arra, hogy a dob ne legyen teljesen tele! • Az esetleges fém, műanyag díktársaikat (karikákat, csipeszeket, görgőket), ami leválasztható, távolítsa el! • A függönyök nagyon kíméletes mosása érdekében használjon mosószódat, vagy pl. nagyméretű pánahuzatot! • Kevés klórmentes mosószert és öblítőt használjon! • Kímélő, 30°C-ra melegítő, centrifugálás nélküli programot válasszon! • A függönyt felrakás előtt javasolt kivászní: Ezáltal kivétel a gyűrt felület anyag. • A függöny fájánuesen kell kivászní, és dtvasolt állapothoz a kamrisra telenni. • A gyűrt anyagot meg kell vdrni a felles szádradsi, csak utána rakható fel a kamrisra! • Ne használjon fehérítőt! • A szárítási szobahőmérsékleten végezze és tartsa távol a sugrózó hőtől! • Természetes szálát (pl. pamut, bambusz) tartalmazó anyagok és dimout anyagok felhasználásakor – 5% zsugorodás előfordulhat! • Természetes szálát tartalmazó anyagok vrrás előtti beavatdása szükséges!

Függönyknhál qianlott az alábbi tisztítási mód,
ettől eltérő tisztítás a négyzetekben kerül jelölésre:

**Mosási eljárás**

- 30° 30°C-os max. hőmérséklet
- 30° 30°C-os max. hőmérséklet, nagyon kíméletes kezelés
- Nedves kezelés tilos! (zártság, mosás, öblítés)

Fehértési eljárás

- Fehéríteti tilos!

Dobos szárítási eljárás

- Szárítás kímélőbb programmal (alacsonyabb hőmérséklet)
- Dobos szárítás tilos!
- Szárítógépi szárítástól tilos!

Természetes szárítási eljárás

- Függesztve csapogeltve szárítandó (centrifugálás után)
- Függesztve csapogeltve szárítandó (centrifugálás nélkül)

Természetes szárítási eljárás

- Fekeltánu csapogeltve szárítandó (centrifugálás nélkül)
- Függőlegesen, csapogeltve szárítandó, centrifugálás és csorvadás nélkül
- Árnnyékban függesztve szárítandó

Vasalási eljárás

- Vasalás 150°C-os talphőmérsékletű vasalóval
- Vasalás 110°C-os vasalóval, gőzölés nélkül
- Nem vasalható!

Vegyi tisztítás (pct/yolac)

- Hivatászerűen végzett vegyiszttítás, szókáros eljárás
- Hivatászerűen végzett vegyiszttítás, kíméletes eljárás
- Vegyi tisztítás nem lehetséges!